

INFORME QUINCENAL


INCIDENCIAS

El presente informe tiene como objeto el examen, valoración y puesta en conocimiento de las incidencias respecto del mantenimiento y conservación de los servicios urbanísticos de la urbanización Costa Esuri. (P.P. Sector nº1 de las normas subsidiarias del planeamiento de Ayamonte.)

Fecha de visita: 02 DE MAYO DE 2024.

INCIDENCIAS PARTICULARES.

- 1- Mal estado del asfaltado, se informa al Ayuntamiento, solicitando el arreglo del mismo.



C/ Juan Pablo II



C/ Juan Pablo II. Nº 24

2.- Ocupación del a vía pública por la realización de obras particulares. Se hace constar la apertura de zanjas en la calle para la conexión a la red pública de saneamiento, la cual debe de ser revisada por los servicios técnicos del Ayuntamiento. Se informa la Ayuntamiento de la realización de distintas obras. Igualmente se constata la existencia de daños en la realización de alguna de ellas.



C/ Juan Pablo II: Obra realizada por la empresa Guillecar



C/ Miguel de Unamuno: calle cortada por obras en la calle, produciendo daños en blandones. Obra realizada por Codelsur.



C/ Rosalía de Castro: Obras realizada por Ferramartin



C/San Bartolomé de las Casas: Obra realizada por Mid San Silvestre.

3.- Hundimiento de arqueta en calle Rosalía de Castro. Sigue sin arreglo pese a la comunicación efectuada a la empresa Gihasa. Se remite nueva solicitud de comunicación.



C/ Rosalía de Castro: Hundimiento tapa.

4.- Señal inclinada, se pasa aviso a la empresa de mantenimiento.



C/San Bartolomé de las Casas, señal inclinada.

5.- Farola rota por accidente de tráfico. Pendiente de recibo de atestado por parte de la Policía Local.



C/José Espronceda

6.- Tapa levantada. Se pasa aviso a la empresa de mantenimiento.



Pso. Blasco Ibañez: tapa levantada

TRABAJOS REALIZADOS:



Pso. Juan Pablo II: Reparación señal de bus



Pso Blasco Ibañez: reparaciones desperfectos en parque infantil



C/ Rosalía de Castro: Reparación de avería de conductos de riego.