

## INFORME QUINCENAL

### INCIDENCIAS

El presente informe tiene como objeto el examen, valoración y puesta en conocimiento de las incidencias respecto del mantenimiento y conservación de los servicios urbanísticos de la urbanización Costa Esuri. (P.P. Sector nº1 de las normas subsidiarias del planeamiento de Ayamonte.)

**Fecha de visita:** 17 DE MAYO DE 2024.

#### INCIDENCIAS PARTICULARES.

- 1- Mal estado del asfaltado, se informa al Ayuntamiento, solicitando el arreglo del mismo. Las incidencias siguen en el mismo estado a pesar de haber dado traslado al Ayuntamiento.



C/ Juan Pablo II



**Instancia General**

DIR3 L01210101 SIA 1494389

**Datos del interesado**

Tipo de persona	Nº de identificación	Razón Social
Jurídica	v21473624	ENTIDAD URBANISTICA DE CONSERVACION COSTA ESURI

**Datos del representante**

Tipo de persona	Nº de identificación	Razón Social
Jurídica	B21563648	FINCAS ESURY SL

**Poder de representación que ostenta**

Poseo un mandato firmado por el Interesado que me habilita a realizar este trámite en su nombre

**Datos a efectos de notificaciones**

Medio de notificación	Email	Móvil
Electrónica	ayamonte@terraminium.com	686707417

**Expone**

Por esta administración se ha realizado el pasado día 02/05/2024 inspección de la urbanización, observando las siguientes incidencias que son competencia del Ayuntamiento de Ayamonte.

1. Problemas en el asfaltado en Avda. Juan Pablo II.
2. Incidencias como consecuencia d ela realización de obras particulares.
3. Falta de farola en la calle José Espronceda.

Respecto del informe enviado con fecha 17/04/2024 se reitera.

1. Falta de funcionamiento de las fuentes que existen en la urbanización, las cuales fueron reparadas en su día pero que no han funcionado y siguen sin funcionar.
2. Hundimiento de arqueta en Paseo Blasco Ibañez, entre la urbanización CR Encinas y Parque Oasis. Dicho hundimiento provoca un peligro extremo para la circulación de vehículos.

Cód. Verificación: 36.0383634030684535212149  
 Documento: Informe de inspección de estado de la urbanización nº1494389 (Página 1 de 3)



2.- Ocupación del a vía pública por la realización de obras particulares. Se hace constar la apertura de zanjas en la calle para la conexión a la red pública de saneamiento, la cual debe de ser revisada por los servicios técnicos del Ayuntamiento. Se informa la Ayuntamiento de la realización de distintas obras. Igualmente se constata la existencia de daños en la realización de alguna de ellas.

En esta quincena se ha visto mayor diligencia por parte de las empresas constructoras.



C/ Juan Pablo II: Obra realizada por la empresa Guillecar



C/ Miguel de Unamuno: calle cortada por obras en la calle, produciendo daños en blandones. Obra realizada por Codelsur.



C/ Rosalía de Castro: Obras realizada por Ferramartin



C/San Bartolomé de las Casas: Obra realizada por Mid San Silvestre.

3.- Hundimiento de arqueta en calle Rosalía de Castro. Sigue sin arreglo pese a la comunicación efectuada a la empresa Gihasa. Se remite nueva solicitud de comunicación.

Tras la comunicación a Gihasa, la calle ha sido ARREGLADA.



C/ Rosalía de Castro: Hundimiento tapa.

4.- Señal inclinada, se pasa aviso a la empresa de mantenimiento. ARREGLADA.



C/San Bartolomé de las Casas, señal inclinada.

5. – Hundimiento de canalizaciones a los saneamientos generales en la calzada.  
Situaciones ya expuestas al Ayuntamiento. C/ Miguel Delibes



6.- Se observa, fundamentalmente durante los fines de semanas, que se arroja gran cantidad de basura y desechos, que causan mal efecto para la vista de la urbanización.



c/ Rubén Dario



c/ Juan Pablo II