

INFORME BIMENSUAL

INCIDENCIAS

El presente informe tiene como objeto el examen, valoración y puesta en conocimiento de las incidencias respecto del mantenimiento y conservación de los servicios urbanísticos de la urbanización Costa Esuri. (P.P. Sector nº1 de las normas subsidiarias del planeamiento de Ayamonte.)

Fecha de visita: 15 DE AGOSTO DE 2024.

I.- INCIDENCIAS COMUNES

1.- Levantamiento del acerado por los arboles. Problema que se agrava con el paso del tiempo.





II.- INCIDENCIAS PARTICULARES

1.- Gonzalo de Berceo.

1.1. Rotonda, acumulación de basura y falta de una farola.



1.2. Falta de tapa de arqueta con peligro para peatones.



1.3. Falta de varias tapas de caños de desagüe.



2.- Antonio de Nebrija. Falta de acerado.



3.- Juan Pablo II.

3.1.- Contenedores de basura insuficientes en Urb.Marina Esuri y falta de farola en puerta de entrada.



3.2.- Fuente sin funcionar.



4.- Paseo Blasco Ibañez. Ocupación de la vía pública por las obras.



5.- Miguel Delibes. Caseta abandonada en zona ajardinada-

6.- Fray Luis de León. Conexiones al saneamiento de viviendas particulares, no dejado en buen estado tramo carretera.





6.- Bartolomé de las Casas. Poste de señala cortada con peligro para caídas.



7.- Pistas deportivas. Caída de parte del muro.



8.- Rosalía de Castro. Conexiones al saneamiento de viviendas particulares, no dejado en buen estado tramo carretera. Viviendas 40, 42 y 27, siendo el socavón de esta ultima bastante peligroso para la circulación.

oo0oo